



How to solve ignition failure after OBD key matching for CAS4+ via CGDI BMW V3.2.0?



Promote message “The key synchronization code is lost,Failure to meet conditions”



CAS4钥匙匹配 功能版本:0006

ECU信息: VIN: WBAWX3103H0B75067 Cas版本: CAS4PLUS 里程: 0 钥匙频率: 315 底盘: F010

VIN: WBAWX3103H0B75067 ID: 9AED8537 钥匙号: 2  
 钥匙类型: 5 遥控频率: 315 状态: 已编

钥匙号	钥匙ID	钥匙类型	状态
1	AF555135	已使用	启用
2	9AED8537	已使用	启用
3		使用	启用
4		使用	启用
5		使用	启用
6		使用	启用
7	FFFFFFFF	未使用	启用
8	FFFFFFFF	未使用	启用

HWEL\_00000007\_006\_000\_007  
 HWAP\_000002EA\_255\_255\_255  
 BTLD\_0000074B\_007\_001\_001  
 SWFL\_0000074F\_007\_012\_000  
 SWFL\_0000074D\_007\_012\_000  
 SWFL\_0000074E\_007\_012\_000  
 SWFL\_0000074C\_007\_012\_000  
 CAFD\_0000000F\_005\_025\_058

OBID正在连接  
 OBID KWP-CAN 500kbps连接成功  
 条件不满足

CGDI TOOL  
 WWW.CGDI-TOOL.DE

生成经销商钥匙  
 恢复设码  
 删除钥匙  
 启用钥匙  
 禁用钥匙  
 里程重置  
 退出运输模式  
 修复ECU  
 更换CAS4  
 查看帮助

**Solution:** Read out the engine ISN, manually input the ISN and assign the key